

ПАСПОРТ

Опорного закладу загальної середньої освіти Машівського ліцею
2023-2024 н.р.

I. Паспортні дані

1. Адреса, телефон закладу освіти: 39400. Полтавська область,
Машівський район, смт. Машівка вул. Юрія Печериці 9а
2. Код ЄДРПОУ: 23551725
- 1.3. Відомча приналежність закладу: Машівська селищна рада
- 1.4. Керівник закладу освіти: Гальченко Зоя Валентинівна

II. Загальні положення

- 2.1. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти:
смт. Машівка
- 2.2. Кількість будівель: дві
- 2.3. Потужність закладу освіти: 624
- 2.4. Який лікувально-профілактичний заклад
організує медобслуговування: Машівська ЦРБ
- 2.5. Укомплектованість кадрами: укомплектовано (38)
- 2.6. Кількість учнів, які навчаються в школі: 351

III. Земельна ділянка

- 3.1. Місце розташування: смт. Машівка вул. Юрія Печериці 9а
- 3.2. Площа території: 1,8 га
- 3.3. Відстань до автомагістралі: 600м
- 3.4. Огородження території: у задовільному стані
- 3.5. Благоустрій території: задовільний
- 3.6. Зв'язок зон між собою та будівлями: задовільний
- 3.7. В навчально-виробничій зоні розташовані: квітники, газони, дерева

3.8. В спортивній зоні розташовані: міні – футбольне поле, спортивні тренажери

3.9. В господарській зоні розташовані: сміттєві баки, теплогенераторна

3.10. Площа озеленення території (%): 90%

IV. Характеристика будівель, інженерно-технічне забезпечення

4.1. Типи забудови: капітальний

4.2. Кількість поверхів навчального приміщення: старша школа - три ;
початкова школа - два

4.3. Забезпечення проточною холодною водою, стан водогону, тип водопостачання будівель: забезпечено, центральне водопостачання

4.4. Забезпеченість системою каналізування, тип каналізування: забезпечено централізованою системою каналізування

4.5. Забезпеченість системою опалення: забезпечено власною теплогенераторною

а) Рік введення в експлуатацію газової котельні 2004р

б) Типи, моделі, потужність котлів: 2 котли POSS, потужністю 96 КВТ кожний, 2 котли Маяк потужністю 100 КВТ кожний.

в) Укомплектованість контрольно-вимірювальними приладами: укомплектовано

4.6. Стан електромережі, грозозахисту, заземлення: задовільний

4.7. Забезпечення пожежної безпеки приміщень і необхідними первинними засобами пожежогасіння: забезпечено

Наявні проблеми: необхідність встановлення системи пожежної сигналізації та системи сповіщення

4.8. Навчальні приміщення:

а) Загальна площа навчального корпусу, загальна площа навчальних приміщень:

№ з/п	Приміщення	Загальна площа корпусу (м ²)	Загальна площа навчальних приміщень (м ²)
1	Шкільний корпус	6351,8 м ²	5971 м ²

б) Площа навчальних кабінетів, площа на одного учня, середня наповнюваність:

№ з/п	Кількість навчальних кабінетів	Площа навчальних приміщень	Площа на 1-го учня (м ²)	Середня наповнюваність
1	32 шт.	2425 м ²	7,1 м ²	19,2 учні

в) Забезпеченість навчальних приміщень твердим і м'яким інвентарем: забезпечено

г) Санітарно-гігієнічна характеристика стану утримання та обладнання навчальних приміщень: задовільна

4.9. Навчально-спортивні приміщення:

а) Місце розташування: I поверх

б) Площа приміщень, площа на 1 учня, одночасна пропускна спроможність :

№ з/п	Приміщення	Місце розташування	Площа (м ²)	Площа на 1 учня (м ²)	Одночасна пропускна спроможність
1	Спортивний зал початкової школи	I поверх	203 м ²	1,4 м ²	30

2	Спортивний зал старшої школи	I поверх	201 м ²	1 м ²	30
---	------------------------------	----------	--------------------	------------------	----

в) Наявність у навчально - спортивних приміщеннях туалетів, умивальників, душових кімнат: відсутні

г) Забезпеченість спортивним обладнанням та інвентарем: забезпечено

д) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання навчально-спортивних приміщень: задовільна

Наявні проблеми: необхідне оновлення спортивного інвентарю

4.10. Приміщення культурно-побутового призначення:

а) Місце розташування: у будівлі школи

б) Площа приміщень, площа на 1 учня:

№ з/п	Приміщення	Площа приміщень	Площа на 1 місце (м ²)	Кількість місць
1.	Актовий зал	122 м ²	1,2 м ²	100

в) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання і утримання приміщень культурно-побутового призначення: задовільний

4.11. Приміщення службового призначення.

Кількість приміщень	Площа
---------------------	-------

39	2193,1 м ²
----	-----------------------

а) Обладнання службових і навчальних приміщень необхідними меблями, мультимедійними засобами та інформаційно-комп'ютерними технологіями: обладнано частково

4.12. Медико-санітарні приміщення.

а) Місце розташування, площа, обладнання:

№ з/п	Приміщення	Площа (м ²)	Місце розташування	Обладнання
1.	Медпункт	5 м ²	II поверх Початкової школи	наявне

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання медико-санітарних приміщень: задовільне

4.13. Побутові приміщення.

а) Місце розташування, загальна площа, площа на 1 учня. Кількість приміщень:

Кількість приміщень	Загальна площа	Площа на 1 учня
15	1253,2 м ²	3,7 м ²

б) Санітарно-гігієнічна характеристика стану обладнання та утримання побутових приміщень:

Наявні проблеми: недостатня кількість туалетних кімнат у початковій школі

V. Гігієнічна оцінка стану організації харчування

5.1. Місце розташування їдальні: I поверх

5.2. Загальна площа їдальні: 227,2 м² в т.ч. площа обіднього залу: 102,4 м²

Площа виробничих приміщень: 124,8 м²

5.3. Обідній зал розрахований на 130 місць.

5.4. Наявність виробничих приміщень: наявні

5.5. Наявність санітарно-побутових приміщень: наявні

5.6. Наявність овочесховища: наявне

Наявні проблеми: необхідний капітальний ремонт харчоблоку

5.7. Забезпеченість згідно з санітарними нормами холодильним, технологічним, тепловим обладнанням, кухонним посудом, столовим посудом та ін.: Забезпечено

Необхідно поновити столи і крісла

5.8. Умови та режим миття посуду: задовільні, режим постійний

5.9. Режим роботи харчоблоку: 7.00 – 15.00

5.10. Організація харчування здійснюється: працівниками ліцею

5.11. Режим харчування: на великих перервах

5.12. Організацію контролю за якістю харчування покладено на: заступника директора Маринич Г.А.

5.13. Санітарно-технічний та санітарно-протиепідемічний стан приміщень їдальні: задовільний

VI. Природне та штучне освітлення

6.1. Орієнтація вікон навчальних приміщень: захід -схід

6.2. Коефіцієнт природного освітлення кабінетів: 80%

6.3. Джерела штучного електричного освітлення: денне світло

6.4. Стан природного та штучного електричного освітлення: задовільний

VII. Санітарно-гігієнічне забезпечення функціонування закладу освіти

7.1. **Наявність угоди про проведення дератизації, дезінфекції:**

відсутня

7.2. **Наявність угоди про вивіз сміття:** наявна

7.3. **Наявність графіка проходження періодичних медоглядів**

працівниками закладу освіти: наявний

7.4. **Медобслуговування учнів здійснюється:** медичним персоналом

Машівської ЦРЛ

7.5. **Дані лабораторно-технічного контролю за умовами навчання,
харчування учнів:**

задовільні

VIII. Споживання ресурсів

8.1. **Наявність приладів обліку теплової енергії, споживання теплової енергії за попередній/поточний рік (Гкал):**

наявні

8.2. **Наявність приладів обліку газу, споживання газу за попередній/
поточний рік (м³):** наявні

8.3. **Наявність приладів обліку електричної енергії, споживання електричної енергії за попередній/поточний рік (кВт·год):** наявні

8.4. **Наявність приладів обліку холодної води, споживання холодної води за попередній/ поточний рік (м³):**

наявні

8.5. **Наявність приладів обліку гарячої води, споживання гарячої води за попередній/ поточний рік (м³):** відсутня